



Herrljunga 2015-10-30

Herrljunga Vatten AB informerar här att dricksvattnet ska kokas!

Vi har hittat koliforma bakterier i vårt vattenverk i Remmene vilket medför att vattnet ska kokas enligt bifogad instruktion. Vi arbetar just nu med att spåra och åtgärda orsaken till problemet.

Koliforma bakterier förekommer i tarmkanalen hos djur och människor men finns också naturligt i jord och vatten. Bakterierna ökar risken för vattenburen smitta.

Kokningsrekommendationen gäller tills något annat meddelas.

Information ges löpande på vår hemsida: www.el.herrljunga.se

Med vänliga hälsningar
Herrljunga Vatten AB

Tord Ottergren

Drinking water must be boiled. Please call 0513-220 40 for more information.